

HOITO-OHJE

PAVIGYM-kumilaatat

TÄRKEÄÄ



+358 50 599 5650 - pintatec.fi - info@pintatec.fi

Käytä vain tässä ohjeessa esitettyjä menetelmiä Pavigym-tuotteiden ylläpitoon.

Ennen lattian ottamista käyttöön tulee sille tehdä käyttöönottopuhdistus. Sen avulla tuotteesta poistetaan sitä kuljetuksen ja valmistuksen jälkeen suojannut suojakalvo.

Kaikki hoito-ohjeessa suositellut tuotteet on valmistanut Diversey, joka on Pavigymin virallinen hoito- ja puhdistuskumppani. Koko tuotevalikoima on saatavilla Pintatecin kautta.

Autamme mielellämme kaikissa Pavigym-tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Suoritettava välittömästi asennuksen jälkeen ennen lattian käyttöönottoa.

#1 VAIHE - Jontec Best



1. Sekoita pesunestettä ämpäriin tai annostele yhdistelmä-koneeseen (200ml Jontec Best - 1l vettä).

2. Levitä pesuneste lattiapinnalle käyttäen moppia tai harjaa (keskikova).

3. Anna vaikuttaa 20 min, älä anna pesunesteen kuivua.

4. **TÄRKEÄÄ:** Huuhtelee puhtaalla vedellä niin monta kertaa, että suojakalvo sekä pesuaine on saatu poistetuksi kokonaan. Mikäli tätä ei tehdä kunnolla, saattaa pinta jäädä liukkaaksi.

5. Anna kuivua kokonaan.

#2 VAIHE - JONTEC TENSOL



1. Sekoita pesunestettä ämpäriin (100ml Jontec Tensol - 1l vettä).

2. Levitä pesuneste lattiapinnalle käyttäen moppia tai harjaa (keskikova).

3. Anna kuivua kokonaan.

HOITO - OHJE

PAVIGYM-kumilaatat

YLLÄPITOSIIVOUS



PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN - JONTEC TENSOL

1. Sekoita pesunestettä ämpäriin (100ml Jontec Tensol - 1l vettä).
2. Levitä pesuneste lattiapinnalle käyttäen moppia tai harjaa (keskikova).
3. Anna kuivua kokonaan.

PERUSPUHDISTUS



VUODESSA 2 - 10 KERTAA - JONTEC FORWARD

1. Sekoita pesunestettä ämpäriin (50ml Jontec Forward - 1l vettä).
2. Levitä pesuneste lattiapinnalle käyttäen moppia.
3. **TÄRKEÄÄ:** Anna vaikuttaa hetken aikaa, älä anna pesunesteen kuivua. Väärä pesunesteen annostelu voi vahingoittaa lattiapintaa, mikäli pesuneste pääsee kuivumaan.
4. Pese mopilla tai harjalla (keskikova) ja poista likainen vesi mopilla tai koneellisesti.
5. Huuhtelee puhtaalla vedellä niin useasti, että kaikki lika on irronnut.
6. Anna kuivua kokonaan.

KOHDISTETTU PUHDISTUS

PINTTYNYT LIKA - PERFORMER tai SPRINT SPITFIRE

Kostuta pyyhettä pesunesteellä ja hankaa kohtaan, jossa pinttynyttä likaa. Pyyhi pois.

Haastavat kohteet:

1. Suihkuta pesunestettä suoraan ongelma-alueeseen.
2. Anna vaikuttaa noin 5 minuuttia.
3. Hankaa kohtaa ja pyyhi pois.